



Nouvelle version du micrologiciel DK632

La nouvelle version du micrologiciel (version 632) est disponible dès maintenant pour les produits:

- SEAEasy bouton DIGI (DK)

Pour cette nouvelle version, un certain nombre d'optimisations pertinentes ont été mises en œuvre.

Qu'avons-nous optimisé?

- Nous avons pu réparer le blocage potentiel du micrologiciel
- Des signalisations ont été modifiées
- La gestion de la batterie a été améliorée
- L'erreur liée au basculement automatique entre heure d'été/hiver a été rectifiée

Nous vous invitons expressément à effectuer une mise à jour du **bouton DIGI** pour permettre de réparer le blocage potentiel du micrologiciel.

Rappel:

Éléments requis pour une mise à jour réussie:

- SEA Device Updater installé sur votre ordinateur
- SEP avec le statut d'application V1.2 ou ultérieur

Les dernières mises à jour de micrologiciel sont transférées automatiquement sur le SEP lors du raccordement du SEP à l'ordinateur sur lequel est installé SEA Device Updater. Après la connexion du SEP avec le composant, la mise à jour disponible s'affiche et peut être exécutée.

Bon à savoir:

Pour vous familiariser avec la nouvelle signalisation, nous avons conçu des animations que vous pouvez découvrir sur notre site Internet et notre chaîne YouTube.

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision.

Cordialement,



Michael Frank

