



Software-Update für SEP 2.0

Die SEA Schliess-Systeme AG hat Anfang Juli 2019 das SEP Update 2.0 lanciert. Mit diesem Update wurde auch der Funk umfassend überarbeitet und verbessert, so dass unter anderem durch «Keepalive» die Verbindung bestehen bleibt, bis der Anwender sie aktiv beendet. Das neue Funkprotokoll gewährleistet eine schnellere, stabilere und sicherere Verbindung zwischen SEP und Komponente. Diese Funktionen stehen Ihnen nach dem Komponenten-Update (EW640) zur Verfügung.



Komponenten werden zukünftig (auch nach Reparaturen) mit der Firmware EW640 ausgeliefert und können nur noch mit dem SEP 2.0 Update angesprochen und programmiert werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass **das Update für das SEP unbedingt ausgeführt wird**. Bitte informieren Sie unbedingt Ihre Kunden.

Wichtig zu wissen:

Wenn in der Schliessanlage noch SEAvision Komponenten eingesetzt sind, darf das Update für das SEP **nicht** durchgeführt werden. Der Grund ist, dass das SEP 2.0 die Infrarotschnittstelle nicht mehr unterstützt, mit welcher das SEP die Visions-Komponenten programmiert. Sollten Sie bei Ihrem SEP trotzdem ein Update durchgeführt haben, wenden Sie sich an unser Kunden Center.

Das Update ist im Device Updater verfügbar und kann auf das SEP übertragen werden, sobald das SEP mit dem PC verbunden wird.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Mirco Weichwald

