



Mise à jour informatique SEP 2.0

Début juillet 2019, SEA Systèmes de fermetures a lancé la mise à jour SEP 2.0. Cette mise à jour a aussi été l'occasion de remanier et d'améliorer en profondeur la radio, de sorte qu'entre autres «Keepalive» permet de conserver la connexion jusqu'à ce que l'utilisateur y mette fin activement. Le nouveau protocole radio garantit une liaison plus rapide, plus stable et plus sûre entre le SEP et les composants. Ces fonctions sont à votre disposition une fois la mise à jour des composants (EW640) effectuée.



Les composants seront désormais livrés (y compris après des réparations) avec le micrologiciel EW640 et ne peuvent plus être appelés et programmés qu'avec la mise à jour SEP 2.0. Il est pour cette raison indispensable **d'effectuer la mise à jour du SEP**. Ne manquez pas d'en informer vos clients.

Informations importantes:

Si des composants SEAvision sont encore utilisés dans l'installation de fermeture, la mise à jour du SEP ne doit **pas** être effectuée. La raison en est que SEP 2.0 ne soutient plus le port infrarouge avec lequel le SEP programme les composants Vision. Si vous avez tout de même effectué une mise à jour sur votre SEP, veuillez vous adresser à notre service client.

La mise à jour est disponible dans le Device Updater et peut être transférée sur le SEP dès que ce dernier est connecté au PC.

Je reste à votre entière disposition pour résoudre toute question ou imprécision.

Cordialement,

Mirco Weichwald

