



## Neues Release der SEAEasy Polyboard Firmware

Ab sofort steht das neue Release (Version 630) für die Firmware des SEAEasy Polyboards zur Verfügung. Mit diesem Release sind einige sehr relevante Optimierungen vorgenommen worden.

### Was wurde optimiert?

- Leseverhalten der Easy-Schlüssel
- Ungültige Komponentenzeit wird signalisiert (bei Neustart und Zutritt)
- Signalisation Batteriewarnung
- Batteriemangement
- Fehler in der automatischen Sommer-/Winterzeit Umschaltung ist behoben

Um eine optimale Funktion gewährleisten zu können, empfehlen wir Ihnen, nach dem Update die Batterien des Polyboards zu wechseln.

### Zur Erinnerung:

Für das erfolgreiche Durchführen eines Update's wird benötigt:

- installierter SEA Device Updater auf einem Rechner
- SEP mit dem Applikationsstand V1.2 oder jünger

Durch das Anschliessen des SEP an den Rechner mit installiertem SEA Device Updater werden die neusten Firmwareupdates automatisch auf das SEP übertragen.

Nach dem Verbinden des SEP mit der Komponente wird das vorhandene Update angezeigt und kann anschliessend ausgeführt werden.

### Wichtig:

Um Ihnen die Signalisations-Töne erklären zu können, haben wir entsprechende Animationen erstellt.

- Signalisation negativer Zutritt [zum Video](#)
- Signalisation negativer Zutritt, Datum/Zeit ungültig [zum Video](#)
- Signalisation positiver Zutritt [zum Video](#)
- Signalisation positiver Zutritt mit Batteriewarnung [zum Video](#)

Die Videos finden sie auch auf unserer Webseite unter [Signalisation mechatronischer Zylinder](#).

Für Fragen, Anregungen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundschaftlicher Gruss



Michael Frank

