



Neue Version der Sicherheitsleser- und Mutationsleser-Box

Die Sicherheitsleser-Box (ELS-Box) und die Mutationsleser-Box (ELM-Box) wurden optimiert. Durch eine Kostensenkung konnte auch der Verkaufspreis etwas gesenkt werden.

Im Wesentlichen wurde der mechanische Aufbau in der Box vereinfacht, an den Funktionen und den Möglichkeiten der Anwendung wurde nichts verändert.



Bezeichnung	Artikelnummer bisher	Artikelnummer neu
Sicherheitsleser-Box	66.001.1V.42.00.01.99	66.001.1V.62.00.01.99
Sicherheitsleser-Box, SEAnet	66.301.1V.42.00.01.99	66.301.1V.62.00.01.99
Mutationsleser-Box	66.101.66.42.00.01.99	66.101.66.62.00.01.99

WICHTIG:

- Der Lagerbestand der bisherigen Ausführungen wird aufgebraucht, bevor die neuen Ausführungen geliefert werden
- Bitte beachten Sie die neuen Artikel-Nummern (Bestellnummern).

Gut zu wissen:

Die Verkaufsunterlagen wurden angepasst und auf der Homepage und dem Fachpartnerportal aufgeschaltet.

Für Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundschaftlicher Gruss



Michael Frank