



## Nouvelle version du micrologiciel du SEAEasy Polyboard

La nouvelle version (version 630) du micrologiciel du SEAEasy Polyboard est disponible dès maintenant. Pour cette nouvelle version, un certain nombre d'optimisations très pertinentes ont été réalisées.

### Qu'avons-nous optimisé?

- Comportement de lecture de la clé Easy
- Signalisation d'une erreur de date/heure sur le composant (lors du redémarrage et de l'accès)
- Signalisation de l'alerte batterie
- Gestion de la batterie
- Rectification d'erreurs liées au basculement automatique entre heure d'été/hiver

Pour garantir un fonctionnement optimal, nous vous recommandons de remplacer les batteries du Polyboard après la mise à jour.

### Rappel:

Éléments requis pour une mise à jour réussie

- SEA Device Updater installé sur un ordinateur
- SEP avec le statut d'application V1.2 ou ultérieur

Les dernières mises à jour de micrologiciel sont transférées automatiquement sur le SEP lors du raccordement du SEP à l'ordinateur sur lequel est installé SEA Device Updater.

Après la connexion du SEP avec le composant, la mise à jour disponible s'affiche et peut alors être exécutée.

### Important:

Pour pouvoir vous expliquer les tonalités de signalisation, nous avons créé des animations correspondantes.

- Signalisation accès refusé [voir la vidéo](#)
- Signalisation accès refusé, date/heure erronée [voir la vidéo](#)
- Signalisation accès accordé [voir la vidéo](#)
- Signalisation accès accordé avec alerte batterie [voir la vidéo](#)

Vous pouvez accéder aux vidéos depuis notre site Internet sur [signalisation cylindre mécatronique](#).

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision.

Cordialement,



Michael Frank

