



## Programmateur SEEasy (SEP)

### Abandon du contrôleur infrarouge

Le fabricant du contrôleur infrarouge (IR) du SEP a annoncé l'abandon de ce produit qui n'est désormais plus disponible sur le marché.

Comme la société SEA Systèmes de fermetures mise déjà depuis 2014 sur des technologies radio modernes et qu'elle ne dispose plus actuellement d'autres produits avec interface IR dans son assortiment, le SEP existant, avec infrarouge et interface radio combinés, sera abandonné à partir du 31.08.2018 et remplacé par un SEP ne possédant que la technologie radio.



### Du fait de ce remplacement, le SEP reçoit un nouveau numéro d'article:

Produit	Nouveau numéro d'article	Ancien numéro d'article
Programmateur SEEasy	69.510.00.00.00.JG	69.510.00.00.00.01.JG
Programmateur simple SEEasy	69.511.00.00.00.00.JG	69,511.00.00.00.01.JG

**Il sera encore possible de faire réparer des SEP avec interface infrarouge jusqu'au 31.01.2020. Les commandes avec l'ancien numéro d'article seront automatiquement traitées avec le nouveau numéro d'article.**

Les installations qui continuent de fonctionner avec des composants IR disposent des options suivantes:

- Programmation avec SEP à interface infrarouge (si acheté avant le 31.08.2018)
- Programmation via le multiprogrammateur (MP)
- Remplacement des composants infrarouges par des composants radio modernes SEEasy

La société SEA Systèmes de fermetures recommande de remplacer les composants avec interface IR par des composants à technologie radio. Demandez des informations sur une remise de modernisation.

Les documents de vente vont être mis à jour et publiés sur Internet par le 01.09.2018.

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou demande de précision.

Cordialement



Mirco Weichwald

