



Arrêt de la production du cylindre mécatronique EURO-Swiss

La version Euro-Swiss du cylindre mécatronique est retirée du marché pour des raisons économiques.

Produit concerné	Commandes possibles jusqu'au	Réparations possibles jusqu'au	Produit de substitution	
Demi-cylindre N° art. 11.173...	30 juin 2016	31 décembre 2020	Demi-cylindre N° art. 11.043...	

Remarque: pour que le produit de substitution puisse être inséré, la serrure à mortaiser en place avec découpe pour cylindre profilé doit être remplacée par une serrure à mortaiser avec découpe pour cylindre rond.

Produit concerné	Commandes possibles jusqu'au	Réparations possibles jusqu'au	Produit de substitution	
Double-cylindre N° art. 11.175...	30 juin 2016	31 décembre 2020	Double-cylindre N° art. 11.065...	

Remarque: pour que le produit de substitution puisse être inséré, la serrure à mortaiser en place avec découpe pour cylindre profilé doit être remplacée par une serrure à mortaiser avec découpe pour cylindre rond.

Produit concerné	Commandes possibles jusqu'au	Réparations possibles jusqu'au	Produit de substitution	
Cylindre à bouton rotatif N° art. 11.178...	30 juin 2016	31 décembre 2020	Cylindre à bouton rotatif N° art. 11.080...	

Remarque: pour que le produit de substitution puisse être inséré, la serrure à mortaiser en place avec découpe pour cylindre profilé doit être remplacée par une serrure à mortaiser avec découpe pour cylindre rond.

Je reste à votre entière disposition pour toute question, suggestion ou imprécision.

Cordialement



Michael Frank