



SEAEasy Programmierer (SEP)

Abkündigung Infrarotkontroller

Der Infrarotkontroller (IR) des SEP wurde vom Hersteller abgekündigt und ist auf dem Markt ab sofort nicht mehr verfügbar.

Da SEA Schliess-Systeme AG bereits seit 2014 auf moderne Funktechnologien setzt und aktuell keine weiteren Produkte mit IR-Schnittstellen mehr im Sortiment führt, wird das bestehende SEP mit kombinierter Infrarot- und Funkschnittstelle per 31.08.2018 abgekündigt und durch ein SEP, das nur Funk besitzt, ersetzt.



Auf Grund des Wechsels, erhält das SEP eine neue Artikelnummer:

Produkt	Artikelnummer alt	Artikelnummer neu
SEAEasy Programmierer	69.510.00.00.00.00.JG	69.510.00.00.00.01.JG
SEAEasy Programmierer simple	69.511.00.00.00.00.JG	69.511.00.00.00.01.JG

SEP mit Infrarotschnittstelle können noch bis zum 31.01.2020 repariert werden. Bestellungen mit alter Artikelnummer werden automatisch mit der neuen Artikelnummer ausgeführt.

Anlagen, welche weiterhin mit IR-Komponenten betrieben werden, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Programmierung mit SEP mit Infrarotschnittstelle (falls vor dem 31.08.2018 erworben)
- Programmierung über das Multiprogrammiergerät (MP)
- Infrarotkomponenten durch moderne SEAEasy Funkkomponenten ersetzen

Die SEA Schliess-Systeme AG empfiehlt, Komponenten mit IR-Schnittstelle auf Funktechnologie umzustellen. Informieren Sie sich über einen Modernisierungsrabatt.

Die Verkaufsunterlagen werden per 01.09.2018 aktualisiert und im Internet veröffentlicht.

Für Fragen, Anregungen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundschaftlicher Gruss



Mirco Weichwald

